

|  | 2227UT-100 (200) | 2227UT-900 | 2227UT-910 | 2227UU-500 | 2227UU-100(200) | 2227UR-100(200) | 2227US-100 |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Маршрутное ТС | Маршрутное ТС | Маршрутное ТС | Пассажирское, маршрутное ТС | Пассажирское, маршрутное ТС | Специальное ТС | Пассажирское, маршрутное ТС |
| | мест: (19+7+1) (19+3+1) | мест: (19+7+1) | мест: (21+5+1) | мест: (18+0+1) | мест: (19+0+1) | мест: (20+0+1) | мест: (19+0+1) |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| Полное остекление кузова (вклеенные стёкла, 2 форточки) | + | + | + | + | + | + | + |
| Термоизоляция крыши, боковин, сдвижной двери салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Вентиляционный аварийный люк | + | + | + | + | + | + | + |
| Накрышный вентилятор | + | + | + | + | + | + | + |
| Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка салона: композитная панель, обтянутая тканью | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка оконных проемов пластиком с резиновыми уплотнителями | + | + | + | + | + | + | + |
| Нижние обивки: напольное покрытие или пластик | + | + | + | + | + | + | + |
| Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка – ткань | + | + | + | + | + | + | + |
| 3х точечные поясные инерционные ремни безопасности на передних сиденьях, остальные 2х точечные поясные инерционные ремни безопасности на остальных сиденьях в салоне 11 | + | + | + | + | + | + | + |
| Освещение салона (4 плафона) | + | + | + | + | + | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + | + |
| Запирающее устройство задних дверей | + | + | + | - | - | - | - |
| Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 4,2 кВт (1 шт.) | + | + | + | + | + | + | + |
| Поручни | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковая сдвижная дверь салона с правой стороны | + | + | + | - | - | + | + |
| Контурные огни | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковая подножка | + | + | + | + | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
| Стоимость стандартной комплектации, розница (руб. с НДС), с УС | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 910 000 | 2 895 000 | 2 900 000 | 2 905 000 | 2 900 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| Второй отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 4,2 кВт (1 шт.) (только с установкой догревателя) | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена отопителя салона, работающего от системы охлаждения двигателя 4.2 кВт на 8 кВт (только с установкой догревателя) | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отказ от отопителя салона, работающего от системы охлаждения двигателя 4,2 кВт (базов. комплектация) | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Догреватель двигателя Eberspächer 5 кВт 2 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автономный отопитель салона Eberspächer 2,2 кВт | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автономный отопитель салона Eberspächer 4 кВт | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тахограф (Глонасс GPS, GPRS) Меркурий TA-001 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпусковой подогреватель двигателя Eberspächer 5000 Вт 2 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нижние обивки боковин: алюминий | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляционный аварийный люк 3 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подиум по бокам салона | 9 500 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Подиум под задним рядом сидений (для багажа) 6 | 10 500 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Накрышный вентилятор 4 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накрышный вентилятор с электрическим дефлектором 4 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондиционер, вмонтированный в крышу (9 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину | 90 000 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Моноблок (10 кВт), подача воздуха в салон через багажные полки (срок поставки уточнять при заказе) | 150 000 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 |
| CD/MP3 проигрыватель + 4 динамика | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVD-ресивер с USB 15" монитор с 4 динамиками | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVD-ресивер с USB с 19" монитором и 4 динамиками | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микрофон беспроводной (при установке магнитолы) | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аудиоподготовка 4 динамика | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сигнализация с центральным замком, с турбо таймером | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сигнализация с центральным замком, с турбо таймером и автозапуском | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вещевые полки | 25 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Вещевые полки с плафонами индивидуального освещения | 27 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Вещевые полки с комфортблоками (только при установке моноблока) 8 | 30 500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Доплата за алюминиевые профили на багажные полки 10 | 30 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Доплата за алюминиевые профили со светодиодной подсветкой на багажные полки 10 | 37 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Шторки на окнах | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тонировка стёкол | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшенная обивка салона -велюр (без водительской кабины) | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отделка салона искусственной кожей (потолок, боковины, сидения) | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обивка сидений водительской кабины в тон обивке салона | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сиденья с мягкой обивкой со складывающимися подлокотниками и откидывающимися спинками, подлокотники по проходу, пр-во "НисАс" | 50 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Сиденья с мягкой обивкой (кожзам, либо велюр) со складывающимися подлокотниками и откидывающимися спинками, подлокотники по проходу. Пластиковый кожух спинки, столики в спинках сидений, сеточки (пр-во Турция) | 100 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Невозможна установка на автомобиль с подиумом | | | | | | | |
| Доплата за пластиковый кожух спинки, столики в спинках сидений, сеточки | 15 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Накидки на подголовники с логотипом "IVECO" (комплект) | 2 500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Обивка сидений салона кож замом | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пластмассовый кожух опоры сидения (комплект) | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чехлы на сидения с высокими спинками в пассажирском салоне (кроме сидений с пластиковой обивкой спинки) | 12 000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Двойное утепление | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ручки для горизонтального поручня за 1 шт. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Напольное ковровое покрытие салона | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перекраска автомобиля (цвет по желанию заказчика) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трос буксировочный 5 тонн с крюками | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Огнетушитель (2 шт.) с кронштейном крепления для автобусов | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптечка | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доплата за установку 3-х точечных инерционных ремней безопасности на всех сиденьях 7,9 | 15 000 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| БАЗОВЫЙ ФУРГОН: Iveco Daily 50C15VN, привод-задний, двигатель дизельный (107, 146 л.с. (3000), КПП 6-ст. механическая, ГРП, ESP, ABS с EBD, тормозные механизмы - дисковые. Габаритные размеры: длина - 7012 мм, ширина - 1996 мм, высота - 2725 мм, колесная база - 3950 мм, Цвет кузова - белый. | | | | | | | |

| |
|---|
| 1 На автомобилях с подиумами нижние обивки- напольное покрытие |
| 2 Невозможно установить одновременно на 1 автомобиль догреватель двигателя Eberspächer и предпусковой подогреватель двигателя Eberspächer |
| 3 Общее количество люков не более 2 шт.(при установке монитора-1 люк) |
| 4 Общее количество накрышных вентиляторов не более 2 шт. |
| 5 Устанавливается только с багажными полками . Проводится работа по улучшению микроклимата салона. |
| 6 Данная позиция актуальна только при наличии подиума |
| 7 Данная позиция актуальна только для сидений ПС-05 |
| 8 Устанавливаются только с моноблоком |
| 9 Согласно типу автобусов Iveco Daily 50C |
| 10 Устанавливаются только при заказе вещевых полок |